

**CZĘŚCI do maszyn szwalniczych**

<b>Nazwa produktu</b>	<b>Cena brutto</b>	<b>Cena netto</b>	<b>Cena poprzednia</b>
Igielnica cienka kolba juki 5550/8500	-	-	-
Bębenek do stębnówki bębenek	-	-	-
Bębenek do stębnówki oryginał Juki z obcinanie Bębenek juki	-	-	-
Bębenek do stębnówki z obcinaniem bębenek	-	-	-
Chwytnacz rotacyjny oryginał Juki z obcinaniem 111-41355	-	-	-
Chwytnacz rotacyjny Stębnówka 8 zamiennik	-	-	-
Grzybek podnoszenia stopki Aluminiowy	-	-	-
Hamulec bębenka stębnówka z obcinaniem	-	-	-
Igielnica oryginalna juki 5550/8500	-	-	-
Klapka (płytką) 5550/8500	-	-	-
Knot smarujący chwytnacz 5550/8500	-	-	-
Korba podciągacza 5550/8500	-	-	-
Korek oleju juki 5550	-	-	-
Kołek Oporowy	-	-	-
Nakrętka regulatora docisku stopki plastikowa	-	-	-
Naprężacz nici juki 5550/8500	-	-	-
Nożyk ruchomy stębnówka juki 8700-7 automat	-	-	-
Nożyk stały stębnówka juki 8700-7 automat	-	-	-
Odrzutnik nici stębnówka automat 5550/8500	-	-	-
Ośłona igły szeroka juki 5550/8500	-	-	-
Ośłona igły wąska juki 5550/8500	-	-	-
Ośłona paska juki 110-76650	-	-	-
Podciągacz nitki 5550/8500	-	-	-
Podciągacz nitki JUKI automat	-	-	-
Podnośnik stopki 5550/8500	-	-	-
Pokrętło regulacji ściegu 5550/8500	-	-	-
Pokrętło regulacji ściegu Juki 8700	-	-	-
Pompa oleju 5550/8500	-	-	-
Prowadnik nici (górny) 5550/8500	-	-	-
Prowadnik nici lewy 5550/8500	-	-	-
Prowadnik nici prawy 5550/8500	-	-	-
Przelotka nici igielnica juki 5550/8500	-	-	-
Płytką stębnówka "H" ciężkie szycie ciężkie	-	-	-
Płytką stębnówka "H" lekkie szycie	-	-	-
Płytką stębnówka "H" średnie szycie	-	-	-
Regulator docisku stopki plastikowy	-	-	-
Sprężyna dźwigni mocowania (rygiel) 5550/8500	-	-	-
Sprężyna ryglowania juki 5550/8500	-	-	-
Sprężyna Stębnówki juki 5550/8500	-	-	-
Śruba regulacji smarowania stebnowka	-	-	-
Stabilizator nitki stębnówka Siruba automat	-	-	-
Stojak na nici II	-	-	-
Szpulka aluminiowa do stębnówki szpulka aluminiowa	-	-	-

---

Szpulka do stębnówki	-	-	-
Szpulownik Aluminiowy	-	-	-
Trzymak kosza juki 5550/8500	-	-	-
Tuleja igielnicy stębnówki automat 5550/8500	-	-	-
Uchwyt kolanówki juki 5550/8500	-	-	-
Uszczelka miski olejowej 5550/8500	-	-	-
Wkręt do kolanówki juki 5550/8500	-	-	-
Wkręt mocowania igły 5550/8500	-	-	-
Wkręt mocowania płytki ścięgowej 5550/8500	-	-	-
Wkręt mocowania stopki 5550/8500	-	-	-
Wkręt mocowania ząbków 5550/8500	-	-	-
Ząbki stębnówka "H" ciężkie szycie ciężkie	-	-	-
Ząbki stębnówka "H" lekkie szycie	-	-	-
Ząbki stębnówka "H" średnie szycie	-	-	-
Zimering duży 5550/8500	-	-	-
Zimering mały 5550/8500	-	-	-